
























## Ersatzteilschnellübersicht Betätigungsplatten

Tabelle 1: Umrüstung älterer UP-Spülkasten auf Betätigungsplatte Geberit Twinline/200 F

Identifikation des bestehenden Geberit Unterputz-Spülkastens					Neu	
Betätigungsplatte		Spülkasten Modell-Nr.	PA-Nr.	Baujahr	Umbauset	Betätigungsplatte
<i>Umrüstung auf Spül-Stopp-Funktion</i>						
	 29,5	15.000	PA-I/1115	1964 - 1967	215.420.00.1	 115.222.xx.1
	 43	16.000		1965 - 1967	215.421.00.1	 115.222.xx.1
	 30,5	10.500 10.520	PA-I/IX1884/I PA-I/IX1885/I	1970 - 1973	215.422.00.1	 115.222.xx.1
 	 37	10.600 -- 10.620	PA-I/ 1637 PA-I/IX1886/I PA-I/IX1887/I	1967 - 1971 1971 - 1973 1974 - 1977 1967 - 1973	215.423.00.1	 115.222.xx.1
  	 31,8	10.800 -- 10.400	PA-I/2331/I PA-I/2760/I	1975 - 1977 -- 1978 - 1986	240.026.00.1	 115.222.xx.1
<i>Umrüstung auf 2-Mengen-Spülung</i>						
		10.800 <sup>1</sup>	PA-I/IX2761/I	1978 - 1987	240.835.00.1	 115.888.xx.1
 	 31,5	110.800 <sup>2</sup>	PA-I/IX2761/	1988 - 1997	<b>240.515.00.2</b>	 115.888.xx.1

1. Schutzplatte transparent, Befestigungsschrauben aus Messing
2. Schutzplatte weiß